Pro-Tech TOOLS

Заправний пістолет з автоматичним вимкненням 3/4"



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Цей заправний пістолет призначений для ручного заправлення палива (наприклад, дизель, бензин, мазут) у поєднанні з насосом або роздавальним пристроєм, таким як Mini CPN.

Застереження щодо безпеки

- Небезпека вибуху. Не використовуйте поблизу відкритого вогню, іскор або інших джерел займання.
- Під час роботи з паливом використовуйте захисні рукавички та окуляри.
- Заправляйте паливом у добре провітрюваному приміщенні – без джерел іскор.
- Не паліть під час заправки.
- Не перевищуйте максимальний робочий тиск, визначений виробником.

---

2. Технічні дані

Модель: BZL-A07
Макс. тиск: 3 бар
Діапазон витрати: 0–60 л/хв.
Робоча рідина: дизельне паливо,
мастило, бензин. Макс.
температура робочої рідини: 40
°C. Вхід: 3/4" | Вихід: 15/16"

---

3. Встановлення та монтаж

1. Перевірте, чи вхідний шланг або вихід з насоса чисті та не містять забруднень.
2. Під'єднайте пістолет до шланга/насоса за допомогою різьбового з'єднання.
3. Затягніть вручну — не закручуйте інструментом (це може пошкодити ущільнення).
4. Переконайтеся, що пістолет надійно закріплений і готовий до заправки. На

різьбу можна нанести ущільнювальну стрічку (наприклад, PTFE), якщо це доцільно.

---

4. Використання

1. Вставте пістолет в отвір бака автомобіля або ємності.
2. Повільно натисніть на спусковий гачок — паливо почне витікати.
3. Регулюйте витрату за потреби, натискаючи/відпускаючи спусковий гачок.
4. Коли досягнете потрібної кількості, відпустіть спусковий гачок.
5. Зачекайте, поки з пістолета витече залишок палива, а потім вийміть

пістолет. Не відходьте від пістолета, поки паливо ще тече.

---

5. Технічне обслуговування

- Після кожного використання витріть пістолет.
- Перевірте ущільнювачі/О-кільця — якщо вони пошкоджені, замініть їх.
- Слідкуйте, щоб у паливному тракті не було ніяких забруднень.
- Зберігайте в сухому та чистому місці. Не

використовуйте агресивні розчинники на гумових
деталях.

---

6. Зберігання

Зберігайте пістолет подалі від прямих сонячних променів, вологи та
тепла. Зберігайте його в сухому місці без корозійних речовин.